

# ПРОТОКОЛ

внеочередного суженного заседания Правительственной комиссии  
Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

---

Йошкар-Ола

от 14 февраля 2017 г. № 3

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики  
Марий Эл

Н.И.КУКЛИН

### Присутствовали:

Заместитель председателя - В.Н.Карпов  
Комиссии  
Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер  
Члены Комиссии - А.В.Сабадырев, А.А.Казеев  
И.о. руководителя - П.А.Козел  
Марийского УФАС России  
Руководители организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, дублирующего сигналы о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны - М.А.Пономарев, Д.Д.Сухов, Ю.А.Попов  
Руководитель секретариата - Л.К.Бородина  
Первого заместителя  
Председателя Правительства  
Республики Марий Эл  
Куклина Н.И.  
Ответственные работники Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл

**1. О проблемных вопросах, возникающих в ходе эксплуатации оборудования, дублирующего сигналы о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), установленного на объектах республиканской и муниципальной форм собственности**

---

(Сабадырев, Карпов, Сухов, Попов, Пономарев, Козел, Куклин)

1. Информацию первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Сабадырева А.В. принять к сведению.

2. Отметить, что в настоящее время по вине организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» (далее - РСПИ «Стрелец-Мониторинг»), имеются нарушения в процессе передачи дублирующего сигнала о возникновении пожара с более чем 220 объектов (36 %) на пультах подразделений пожарной охраны, что ведет к снижению уровня противопожарной защиты социально значимых объектов республики, оперативности прибытия противопожарных служб и, соответственно, созданию повышенного риска для граждан в случае возникновения пожара на указанных объектах.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.):

взять на контроль объекты, оснащенные оборудованием, дублирующим сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, от которых по результатам внеочередного тестирования не прошел сигнал на пультное оборудование, установленное в подразделениях федеральной противопожарной службы (далее - ФПС);

до 15 марта 2017 г. довести до руководителей учреждений, имеющих в ведении объекты, подлежащие оснащению оборудованием, дублирующим сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (далее - Учреждения), информацию о периодичности и порядке проведения проверки работоспособности систем автоматической противопожарной защиты.

4. Рекомендовать руководителям Учреждений:

до 20 февраля 2016 г. завершить заключение договоров на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовых станций (каналообразующего оборудования) РСПИ «Стрелец-Мониторинг», установленных на всех подведомственных объектах;

принять меры по погашению образовавшейся задолженности перед обслуживающими организациями по расчетам за техническое обслуживание оборудования за 2014-2016 годы;

до 15 марта 2017 г. с участием представителей организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, дублирующего сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, установленного на объектах, провести (под роспись) внеочередное обучение персонала объекта (лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты) алгоритму действий по проверке работоспособности объектовых станций и системы в целом путем имитации режима «Пожар» с проверкой прохождения сигнала на пульт пожарной охраны;

предусмотреть в заключенных (в том числе путем подписания дополнительных соглашений без увеличения стоимости контракта) и заключаемых (в том числе при проведении конкурсных процедур в техническом задании) договорах на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовых станций РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исчерпывающий перечень услуг по техническому обслуживанию оборудования, которые обеспечивают исправность и работоспособность объектовых станций и гарантируют передачу извещения о пожаре на пульт пожарной охраны (с указанием объемов и сроков выполнения), в том числе:

- проведение плановых профилактических и регламентных работ;

- контроль и обеспечение наличия связи объектовой станции с пультом пожарной охраны;
- осуществление проверок работоспособности объектовой станции и системы в целом методом имитации режима «Пожар» с проверкой прохождения сигнала на пульт пожарной охраны;
- проведение работ по устранению неисправностей и проведению текущего ремонта оборудования.

Проверки работоспособности оборудования проводить под личным контролем руководителя (ответственного должностного лица) объекта. Результатом проведенного технического обслуживания считать факт поступления извещения на пульт пожарной охраны с фиксированием результатов в акте сдачи-приемки услуг и в журнале технического обслуживания под роспись руководителя (ответственного должностного лица) объекта.

5. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл довести настоящее решение до руководителей Учреждений, находящихся в ведении, и обеспечить контроль за его исполнение.

6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, дублирующего сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, установленного на объектах республиканской и муниципальной форм собственности:

принять оперативные меры по выявлению и устранению возможных неисправностей оборудования на обслуживаемых объектах, от которых по результатам внеочередного тестирования не прошел сигнал на пульт пожарной охраны (изменения в настройках рабочей частоты, обледенение выносной антенны и т.д.);

до 15 марта 2017 г. принять меры по обеспечению передачи извещений от объектового оконечного оборудования обслуживаемого объекта на оконечное пультовое оборудование, установленное в подразделениях ФПС, в том числе через ретрансляторы посредством установки собственного оборудования либо эксплуатации установленного оборудования на возмездной основе;

проводить (под роспись) обучение персонала обслуживаемого объекта (лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты) алгоритму действий по проверке работоспособности объектовых станций и системы в целом методом имитации режима «Пожар» с проверкой прохождения сигнала на пульт пожарной охраны.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, первого заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Малкина А.В.

Первый заместитель  
Председателя  
Правительства Республики Марий Эл,  
председатель Правительственной комиссии  
Республики Марий Эл по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности

Н.И.Куклин