

ПРОТОКОЛ

внеочередного суженного заседания Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Йошкар-Ола

от 6 марта 2017 г. № 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Марий Эл

Н.И.КУКЛИН

Присутствовали:

Заместитель председателя - В.Н.Карпов
Комиссии

Секретарь Комиссии - В.А.Пеннер

Члены Комиссии - Р.К.Ахмадгазизова, А.В.Сабадырев,
В.В.Галушкин, В.В.Шишкин
А.А.Компаниец,

Председатель Совета организаций - В.В.Кривошонок
«Автоматизированные системы
безопасности»

Начальник отдела - А.В.Лебедев
технической поддержки
ООО «АРГУС-СПЕКТР»

Руководители организаций, - С.Г.Митюков, М.А.Пономарев,
осуществляющих эксплуатацию, Е.Ю.Перькова, Д.Д.Сухов,
техническое обслуживание Ю.А.Попов, Н.В.Томилов
оборудования, дублирующего
сигналы о возникновении
пожара на пульт подразделения
пожарной охраны

Руководитель секретариата - Л.К.Бородина
Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Марий Эл
Куклина Н.И.

Ответственные работники Департамента экологической безопасности
и защиты населения Республики Марий Эл

I. О принимаемых мерах по решению проблемных вопросов, возникающих в ходе эксплуатации оборудования, дублирующего сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), установленного на объектах республиканской и муниципальной форм собственности

(Сабадырев, Карпов, Кривошонок, Сухов, Пономарев, Попов, Компаниец, Лебедев, Шишкин, Ахмадгазизова, Митюков, Перькова, Томилов, Куклин)

1. Информацию первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл Сабадырева А.В., руководителя Департамента экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл Карпова В.Н. принять к сведению.

2. Правительственная комиссия Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отмечает следующее:

оборудование, дублирующее сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ПАК «Стрелец-Мониторинг»), установленное на объектах республиканской и муниципальной форм собственности, в установленном порядке и в полном объеме подключено к приемному пультовому оборудованию, установленному в подразделения пожарной охраны;

обеспечение вывода сигнала о пожаре по выбранному каналу связи от объектовой станции на пульт пожарной охраны находится в зоне ответственности организаций, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования, дублирующего сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, установленного на объектах республиканской и муниципальной форм собственности;

принятие решения о подключении и отключении объекта защиты от пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» находится в компетенции должностных лиц Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл;

подключение объектовых станций к пультовому оборудованию ПАК «Стрелец-Мониторинг» проводит организация, осуществляющая эксплуатационно-техническое обслуживание пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» (ООО «Аргус-Спектр Мари»);

считать недопустимым отключение объектовых станций от пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» по причине несвоевременной оплаты услуг по договорам на техническое обслуживание.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, имеющих в ведении объекты, подлежащие оснащению оборудованием, дублирующим сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны, предусмотреть в заключенных (в том числе путем подписания дополнительных соглашений без увеличения стоимости контракта) и заключаемых (в том числе при проведении конкурсных процедур в техническом задании) договорах на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовых станций положения, обязывающие обслуживающую организацию обеспечить передачу извещения о пожаре на пульт пожарной охраны (п. 4 протокола от 14 февраля 2017 г. № 3).

4. Департаменту экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) до 1 мая 2017 г. доработать типовые проекты договоров на техническое обслуживание объектовых станций ПАК «Стрелец-Мониторинг».

5. Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.), Департаменту экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) изучить требования ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112». До 20 мая 2017 г. подготовить предложения по организации и осуществлению технического мониторинга за исправностью пожарной сигнализации и каналами связи на территории Республики Марий Эл.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Марий Эл (Малкин А.В.):

предусмотреть в договорах на эксплуатационно-техническое обслуживание пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» вопросы хранения обслуживающей организацией архива базы данных не менее 45 суток;

до 1 мая 2017 г. разработать регламент комиссионных проверок прохождения сигналов «Пожар» и «Неисправность» от объектовых станций на пультное оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» с обязательным участием в работе комиссии представителей объекта защиты, организаций, осуществляющих техническое обслуживание объектовой пожарной сигнализации, объектовой и пультной станций ПАК «Стрелец-Мониторинг».

7. Рекомендовать ООО «Аргус-Спектр Мари» (Сухов Д.Д.) с 20 марта по 20 апреля 2017 г. в тестовом режиме организовать осуществление технического мониторинга за исправностью пожарной сигнализации и каналами связи на территории г. Йошкар-Олы. Результаты работы, выводы и предложения направить в адрес председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

8. Рекомендовать начальнику отдела технической поддержки ООО «АРГУС-СПЕКТР» Лебедеву А.В., председателю Совета организаций «Автоматизированные системы безопасности» Кривошонку В.В. совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Марий Эл, ООО «Аргус-Спектр Мари» 6 марта 2017 г. в выборочном порядке провести обследование оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленного на объектах защиты в г. Йошкар-Оле, с которых по результатам внеочередного тестирования не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. О результатах работы проинформировать председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, первого заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Малкина А.В.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Марий Эл,
председатель Правительственной комиссии
Республики Марий Эл по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности



Н.И.Куклин



10.03.17