



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА
а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-17-168-10291

И.о. главы администрации МО
«Ронгинское сельское поселение»
Ильиной Н.В.
с. Ронга, ул. Центральная, д. 3

« 29 » октября 2013 г.

государственный инспектор Ямбулатов А.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 29.10.2013 г. № 43-17-168-10290, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Администрации муниципального образования «Ронгинское сельское поселение», ОГРН: 1101222000076, ИНН: 1213005446; юридический адрес: Республика Марий Эл, 425416, Советский район, с. Ронга, ул. центральная, д.3.

в присутствии и.о. главы администрации МО "Ронгинское сельское поселение" Ильиной Надежды Валентиновны

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1	Глава администрации Ильина Н.В. и специалисты не прошли первичную аттестацию по вопросам безопасности ГТС (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.п. 3, 5, 6, 12, 20 РД 03-19-2007 Положение о порядке подготовки и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ от 29.01.2007 г. № 37).	31.01.2014 г.

2	На ГТС у ГТС у д. Кугенер на сухой балке, д. Кюрсола, р. Кюржа, с. Ронга, р. Кюржа не оформлено право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (отсутствует свидетельство о государственной регистрации права) (ч.1 ст.131, ч.2 ст.223 Гражданского Кодекса РФ; ч.1, ч.3 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним»).	01.11.2015 г.
3	Гидротехнические сооружения, находящиеся на балансе администрации МО "Ронгинское сельское поселение", не закреплены за инженерно-техническим работником (п.1.2. Правила безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений МО "Ронгинское сельское поселение").	31.12.2013 г.
4	Отсутствуют перспективный (многолетний), ежегодный и месячный планы проведения ремонтных работ гидротехнических сооружений (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.5.2. Правила безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений МО "Ронгинское сельское поселение").	31.12.2013 г.
5	Не осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и их безопасности (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»), а именно: ГТС у д. Кугенер на ручье без названия Повреждено крепление верхового откоса тела плотины, идёт процесс размыва и выноса грунта (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.
6	Отсутствует деревянная обрешетка на ледозащитном устройстве (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п. 3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.
7	В колодце управления вода, донная задвижка неисправна (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.
8	На колодце управления отсутствует крышка (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	31.12.2013 г.
9	ГТС у д. Кюрсола на р. Кюржа На гребне плотины имеется 2 участка с просадкой грунта размером примерно 250 см на 200 см, глубиной до 40 см (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.

10	Местами под плитами крепления рисбермы имеются промоины и провалы грунта, между плит отсутствует связующее вещество (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.
11	На колодце управления отсутствует крышка (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	31.12.2013 г.
12	Низовой откос не очищен от зарослей кустарника, камыша и другой растительности (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.5.56. Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения ёмкостью до 10 млн. м ³ ВСН 33-3.0201-84).	31.12.2013 г.
13	ГТС в с. Ронга на р. Кюрга Разрушена деревянная обрешетка на ледозащитном устройстве (между вертикальными свайными столбами) (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.
14	На служебном мостике отсутствует перильное ограждение (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.3.1.4. Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС)	02.11.2015 г.
15	Низовой откос не очищен от зарослей кустарника, камыша и другой растительности (Ст. 9. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; п.5.56. Типовая инструкция по эксплуатации водохранилищ для нужд орошения ёмкостью до 10 млн. м ³ ВСН 33-3.0201-84).	31.12.2013 г.

Уведомление о выполнении настоящего предписания представить в Марийский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26а. телефон (8362) 72-12-65, факс 68-13-18 не позднее 3 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания с указанием конкретных мероприятий, выполненных по каждому пункту нарушений.