Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а\я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26а (место составления акта)

« <u>08</u> » <u>августа</u> 2016 г. (дата составления акта) <u>11 часов 00 минут</u> (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица - администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»

No 43-17-168-14604

В период с «12» июля по «08» августа 2016 года по адресу: Республика Марий Эл. Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Заречная, д. 8 (гидротехнические сооружения у д. Тапшер на реке М. Кундыш и на ручье без названия у д. Тапшер)

(место проведения проверки)

на основании: Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями). Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с последующими изменениями и дополнениями) и распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Е.М. от 05.07.2016 № 2327 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Верх-Ушнурское сельское поселение»,

(плановая,/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

ОГРН 1101222000087, ИНН 1213005453, юридический адрес: 425418, РМЭ, Советский район, с. Верх-Ушнур, ул. Заречная, д. 8, на предмет соблюдения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений при эксплуатации ГТС у д. Тапшер на реке М. Кундыш и на ручье без названия у д. Тапшер.

Дата и время проведения проверки:

« »	20	Γ.	c	час.	мин, до	час,	мин.		
Продолжительность									
« »	20	г.	c	час.	мин, до	час,	мин.		
Продолжительность						•			

подразделений юридического лица (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

с 07 июня 2016 г. по 08 августа 2016 г., (рабочих дней/часов)

20 рабочих дней

Акт составлен Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при

проведении выездной проверки) Басов Валерий Николаевич 06.07.2016 г., 17 ч. 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

1. Государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Ямбулатов Альберт Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

глава администрации МО «Верх-Ушнурское сельское поселение» Басов Валерий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений. Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	Переработанные в соответствии с Требованиям к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 октября 2015 № 395 и зарегистрированых в Минюсте 01.12.2015 г. № 39911 Правила эксплуатации ГТС не согласованы с Приволжским управлением Ростехнадзора (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений).
2.	Выполненный администрацией расчет вреда не согласован с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (п.3 Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утв. Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2001 года№ 876).
	Не в полном объёме осуществляется реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений), а именно:

	ГТС на реке М.Кундыш у д. Тапшер
3.	Тело плотины у водосбросного сооружения покрыто кустарниковой и травяной
J.	растительностью (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О
	безопасности гидротехнических сооружений»; п.З «Правила эксплуатации
	мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
4.	На ледозащитном устройстве отсутствует деревянная обрешетка (ст.9 Федеральный
	закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
	п.З «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
	гидротехнических сооружений»)
5.	На служебном мостике отсутствует перильное ограждение (ст.9 Федеральный закон
	от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3
	«Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
	гидротехнических сооружений»)
6.	В колодцах управления имеется вода вследствие засорения и заиливания дренажа,
	донные задвижки не обслужены, покрыты коррозией (ст.9 Федеральный закон от
	21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3;
	п.3.8.2 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
7.	На колодцах донного водоспуска отсутствуют защитные крышки (ст.9 Федеральный
/.	закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
	п.3; п.3.8.2 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно
	расположенных гидротехнических сооружений»)
8.	Не обслуживаются откосы верхового откоса (выкрашивание связующего вещества из
	межплитного пространства, наличие травяной и кустарниковой растительности) (ст.9
	Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
	сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно
	расположенных гидротехнических сооружений»)
9.	Водоотводящие каналы (основной и донного водоспуска) покрыты кустарниковой и
	травяной растительностью (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О
	безопасности гидротехнических сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
	ГТС на ручье без названия у д. Тапшер
10.	Местами имеются отслоения с обнажением арматуры на корпусе шахты
10.	водосбросного сооружения (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О
	безопасности гидротехнических сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации
	мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
11.	На ледозащитном устройстве отсутствует деревянная обрешетка (ст.9 Федеральный
	закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
	п.3 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
	гидротехнических сооружений»)
12.	В колодце управления вода, донная задвижка затоплена (ст.9 Федеральный закон от
	21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.3;
	п.3.8.2 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
1 2	гидротехнических сооружений»)
13.	На колодце донного водоспуска отсутствует защитная крышка (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
	п.3; п.3.8.2 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно
	п.5, п.5.6.2 «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений»)
14.	Водоотводящие каналы (основной и донного водоспуска) покрыты кустарниковой и
	травяной растительностью (ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О
	безопасности гидротехнических сооружений»; п.3 «Правила эксплуатации

•	выявлены	несоот	ветствия	сведений,	содер	жащихся в	уведо	омлении о	начале	е осуществл	ени	lЯ
o'	гдельных	видов	предпри	нимательс	ской	деятельнос	сти,	обязательн	іым тј	ребованиям	(c
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено												

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

• нарушения выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 43-17-168-14604 от 08.08.2016;

Подписи лиц, проводивших проверку:

ПО ЭКОЛОГИЧНОМУ, ТГХНОЛОТІЧЕСКОМУ

государственный инспектор

А.В. Ямбулатов

(подпись амилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

глава администрации МО «Верх-Ушнурское сельское поселение» Басов Валерий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«Об»

20 $\backslash b_{\Gamma}$ r. $\underline{\mathbf{c}^{\times} Z z - {}^{\times} V}$

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)